




VUE A




VUE B






VUE D



## SECHE LINGE A CONDENSATION - NOUVEAU SYSTEME POUR L'ÉCOULEMENT DIRECT DE L'EAU CONDENSÉE.

Système avec bac de récupération d'eau.

VUE E




**SECHE-LINGE A CONDENSATION - NOUVEAU SYSTEME POUR L'ÉCOULEMENT DIRECT DE L'EAU CONDENSÉE.**  
A partir de la semaine 48 année 2003 un nouveau système pour l'écoulement direct de l'eau condensée sera monté sur tous les sèche linge à condensation. (Voir nouvelles pièces ci-dessous).  
Pour savoir si votre sèche linge est équipé du nouveau système, l'usine à rajouter à la fin du code produit des sèche linge concerné le chiffre 13 - par exemple 0312 767 15007 avant le changement et 0312 767 15007/13 après le changement.

## SECHE LINGE A CONDENSATION - NOUVEAU SYSTEME POUR L'ECOULEMENT DIRECT DE L'EAU CONDENSEE.


le tuyau externe étant relié à la valve,  
l'eau s'écoulera directement dans le bac de récupération d'eau.

Valve    Agrafe  
de tuyau    du sèche linge


VUE E



L'extrémité du tuyau peut  
être retirée facilement  
de la valve



Le tuyau est mis directement  
dans le conduit de vidange



## SECHE-LINGE A CONDENSATION - NOUVEAU SYSTEME POUR L'ECOULEMENT DIRECT DE L'EAU CONDENSEE.

A partir de la semaine 48 année 2003 un nouveau système pour l'écoulement direct de l'eau condensée sera monté sur tous les sèche linge à condensation. (Voir nouvelles pièces ci-dessous).

Pour savoir si votre sèche linge est équipé du nouveau système, L'usine à rajouter à la fin du code produit des sèche linge concerné le chiffre 13 -par exemple 0312 767 15007 avant le changement et 0312 767 15007/13 après le changement.

**NOUVELLES PIÈCES.**

Nouvelle Valve  
Nouveau tuyau évacuation d'eau  
Nouveau panneau arrière  
Nouveau tuyau de répartiteur